



Muestras del sondeo S-1R. Cajas de 1 a 4. Profundidad de 0,00 a 12,00 m.



Muestras del sondeo S-1R. Cajas de 5 a 8. Profundidad de 12,00 a 24,00 m.



Muestras del sondeo S-1R. Cajas de 9 a 12. Profundidad de 24,00 a 36,00 m.



Muestras del sondeo S-2R. Cajas de 1 a 4. Profundidad de 0,00 a 12,00 m.



Muestras del sondeo S-2R. Cajas de 5 a 8. Profundidad de 12,00 a 24,00 m.



Muestras del sondeo S-2R. Cajas de 9 a 12. Profundidad de 24,00 a 36,00 m.